



Gefährdungsbeurteilung WIG-Schweißen

Metallbau _____, PLZ, Ort

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5

Arbeitsbereich: Werkstatt	Verantwortlicher:	Datum:
----------------------------------	-------------------	--------

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf?	Weitere Infos *	Realisierung wer/wann
--------------------------	------------	----------------	------------------	-----------------	-----------------------

Werkstatt

*: Nummernbezeichnung der DGUV-Schrift

WIG-Schweißen	<ul style="list-style-type: none"> elektrischer Schlag durch vagabundierende Ströme 	<ul style="list-style-type: none"> Schweißstromrückleitung nur über Werkstück vornehmen tägliche Sichtkontrolle aller stromführenden Leitungen trockene Schutzhandschuhe und Schutzschuhe benutzen 		6 (7) 112-195 112-191	
	<ul style="list-style-type: none"> Verblitzen der Augen 	<ul style="list-style-type: none"> Schweißerschutzschirm mit der richtigen Filterstufe verwenden 		112-192	
	<ul style="list-style-type: none"> Fußverletzungen durch herabfallende schwere Teile 	<ul style="list-style-type: none"> Schutzschuhe tragen 		112-191	
	<ul style="list-style-type: none"> Organisation und ggf. weitere Gefährdungen 	<ul style="list-style-type: none"> Unterweisung der Mitarbeiter 		211-005	