



Weitere Bilder:



Eine einfache aber hilfreiche Form der Mechanisierung: Sortiment von Spannsystemen auf einem Schweißstisch.

Foto: Bessey



Beispiel für den Einsatz eines Spannsystems.


Foto: Bessey



*Mit stufenlos regelbaren Schweißdrehkipptischen ist der Einstieg in die Mechanisierung möglich.
Foto: Forster Welding*



*Mit dieser Drehvorrichtung wird hier das Auftragschweißen einer Schnecke mechanisiert.
Foto: M&T*



Positionierer mit Dreibackenfutter und Brennerstativ ermöglichen schnelles und vielseitiges Schweißen immer in der optimalen Position.

Foto: EWM



Mit einem Baukastensystem kann sich der Anwender seine Lösung individuell zusammenstellen.

Foto: Lorch



*Hier werden schwere Stahlprofile vollautomatisch geschweißt.
Foto: Cloos*



*Robotersteuerung, die Steuerung des Schweißprozesses und die Steuerung der Drehvorrichtung müssen genau aufeinander abgestimmt sein.
Foto: Cloos*