




Gefahr im Verzug
(weitere Bilder zum Schadensfall))



*Die jeweiligen Scheiben zur Geländerecke sind nur mit zwei Glas-Randklemmhaltern abgesichert.
Fotos: Sternberger*



Typische Fehler an der Befestigung: Zu kleine Ankerplatten und zu geringe Achs- und Randabstände der Verankerungen.