

## Weitere Bilder



*An den jeweiligen Endstellen der einzelnen Geländerläufe sitzen die Handläufe, befestigt über einem zwölf Millimeter Rundeisen auf den Rundrohrpfosten. Bedingt durch die Treppensteigung entsteht an einigen Enden des Geländers ein fast geschossenes Dreieck.*

*Fotos: Kania*



*An anderen Stellen sind die Geländerenden offen.*

## M&T Metallhandwerk & Technik




*Die Füllstäbe sind mit einer Heftnaht fixiert.*



*Die Verbindung zwischen Füllstab und Pfosten mit teilweise umschweißter Kehlnaht.*



Bei den aufgeklebten Strukturblechen kantet eine Ecke um etwa drei Millimeter gegenüber der Holzstufe auf.



Nach den Ebenheitstoleranzen der DIN EN ISO 13920 Klasse G (gilt als vereinbart, wenn nichts anderes vereinbart wurde [DIN 18800]) liegt die Abweichung von drei Millimeter noch innerhalb der Toleranz von 5,5 Millimeter, muss aber in diesem Fall aus Sicherheitsaspekten entfernt werden.