



Weitere Bilder




*Die 117 Jahre alte Gründerzeit-Hauseingangstür für ein Wohnhaus in Berlin-Charlottenburg: Vor der Restaurierung nach der Restaurierung.
Fotos: Sawitzki*




*Die Macht des Urins!
Die Korrosionsschäden im unteren Bereich waren kräftig.*



Ein Unternehmen der Gruppe Rudolf Müller



Neben diversen kleinen und größeren Veränderungen und Überarbeitungen waren entscheidende Änderungen der Umbau vom Obentürschließer zum Bodentürschließer und der Ersatz der Blechausfachung im oberen Türflügelfeld durch Glas.



Die Schließbleche und der Schlosskasten wurden komplett neu angefertigt und angepasst.



Nur eine Zierranke musste neu geschmiedet werden.



Die Arbeit wurde mit viel Einfühlungsvermögen für das Material, für die historischen Zusammenhänge und für die Wünsche der Bauherren ausgeführt.